



## Service-Aktion

Abschnitt : Antriebsstrang  
C/I-Referenznr.: 8K3E-005  
Ausgabedatum : 18. Feb. 2008  
Seite : 1 von 1

Gültigkeitsbereich: Tätigkeitsbereich von Toyota Motor Europe  
Modellbezeichnung: LS460, LS600L, LS460hL  
Modellcode: USF40R, UVF45R, UVF46R  
Aktionstyp: Service-Aktion  
Betrifft: Austausch des ABS-ECU (NUR RECHTSLENKER!)

### WELCHE MASSNAHMEN WIRD LEXUS ERGREIFEN?

Die Halter betroffener Fahrzeuge werden per Kundensreiben von der Service-Aktion in Kenntnis gesetzt. Das ABS-ECU wird von Lexus-Händlern bzw. Vertragswerkstätten ausgetauscht.

### WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

Modell- bezeichnung	Modellcode	VIN-Bereich			Produktionszeitraum
		WMI	VDS	VIS	
LS460	USF40R	JTH	BL46F#	05000196 - 05048018	24. August 2006 bis 02. Juli 2007
LS600h	UVF45R		CU46F#	05000157 - 05001497	04. April 2007 bis 29. Juni 2007
LS600hL	UVF46R		DU46F#	05000401 - 05001556	23. April 2007 bis 02. Juli 2007

Hinweis: # dient als Platzhalter für verschiedene Zeichen.

**WICHTIGER HINWEIS:** - Nicht alle Fahrzeuge der aufgeführten Bereiche sind betroffen und/oder werden in Ihrem Land verkauft.  
- Eine detaillierte Liste der VINs betroffener Fahrzeuge ist bei Ihrem zuständigen Lexus-Händler bzw. bei Ihrer Vertragswerkstatt verfügbar.

### WELCHE MASSNAHMEN MUSS EIN FAHRZEUGHALTER ERGREIFEN, WENN ER SICH SORGEN ZU DIESER BEANSTANDUNG MACHT?

- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Lexus-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden und zu erfragen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist.
- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Lexus-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden, und die Diagnose und Instandsetzung durchführen zu lassen.
- Diese Service-Aktion wird kostenlos von jedem Lexus-Händler bzw. jeder Vertragswerkstatt durchgeführt.

### WIE LANGE IST DIESE SERVICE-AKTION GÜLTIG?

Diese für den Fahrzeughalter **KOSTENLOSE** Service-Aktion kann bis Ende März 2011 in Anspruch genommen werden.

**TOYOTA**